


Abstand der Befestigungspunkte:
 > W + Durchmesser der Unterlegscheibe

distance of mounting points:
 > W + washer diameter

Freimaß-Toleranz ISO 2768 M		Material:		
Maß	Tol.	Freig.	08.10.20	MHa
0.5 < x x x	6	± 0.1		
6 < x x x	30	± 0.2	Gepr.	17.09.20
30 < x x x	120	± 0.3		
120 < x x x	400	± 0.5	Gez.	12.04.17
400 < x x x	1000	± 0.8		
1000 < x x x	2000	± 1.2		
			Datum	Name

Zeichnungsnummer	CyBox AP 2
Beschreibung	Montageanleitung / Assembly Instructions



Seite
1 / 1

Maßstab
1:2